

## INDICATEUR DE FUITE DE VIDE

Cet indicateur de fuite de vide est utilisé lors de la mise sous vide de pièces en composites.

Il se connecte directement entre votre prise de vide et votre flexible.

La bille présente à l'intérieur permet d'indiquer la présence d'une fuite dans votre bûche à vide. Si elle ne reste pas au niveau 0, votre installation n'est pas étanche.



### IDEAL POUR

- ✓ Détection de fuites de vide

### AVANTAGES

- ✓ Installation très rapide
- ✓ Indicateur simple à analyser
- ✓ Fiabilité
- ✓ Sécurité
- ✓ Coude rotatif

### OPTIONS

- ✓ Coude fixe
- ✓ Connecteurs rapide (QRC) en Inox



COUDE ROTATIF